

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác tách thoát nước tại diện sản xuất các đơn vị

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường của phòng KCM tại các phân xưởng K7, KT4, KT9 từ ngày 09/10/2023 ÷ 12/10/2023. Việc tách thoát của một số đơn vị còn chưa đạt yêu cầu (nước chảy tự do trên nền lò, đường ống tách nước không kín khít, chằng buộc không chắc chắn, hồ tụ thu nước đầy than không xúc dọn, nước chảy trong luồng máng trượt không có máng xẻ rãnh để tách nước, cống nước nhiều than bùn không xúc dọn...) gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sản xuất và công tác phòng chống mưa bão. Để khắc phục các tồn tại trên, Giám đốc Công ty yêu cầu:

I. Các phân xưởng: Khai thác, Đào lò

Quản đốc, Phó quản đốc các phân xưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tách thoát nước tại các vị trí mà phân xưởng mình quản lý cụ thể như sau:

1. Tại các tuyến thượng tiêu than: Nghiêm cấm để nước chảy trong luồng máng trượt. Đường ống thoát nước buộc chắc chắn vào hông, nóc, nền lò đảm bảo thoát nước tự chảy, không ảnh hưởng đến lối người đi lại và vận chuyển vật tư. Các hồ tụ thu nước phải được nối vào đường ống thoát nước chung đảm bảo kín khít và được xúc dọn thường xuyên. Tại các vị trí nước xuất dưới nền hoặc hông bên máng trượt không tách nước trực tiếp được phải có máng trượt xẻ rãnh để tách nước vào hệ thống thoát nước chung qua các hồ tụ. Tại các vị trí nước xuất ra trên nóc lò phải có mái che để dẫn nước vào hệ thống thoát nước chung gần nhất.

2. Tại các vị trí chân thượng: Phải có hồ tụ phía trên thượng (phía trên mồm máng xả than vào hệ thống vận tải chính) để tách nước. Đường ống tách nước được nối dài ra phía ngoài chân thượng 20m, nghiêm cấm để nước chảy vào hệ thống vận tải chính. Thường xuyên xúc dọn các chân thượng tiêu than đơn vị quản lý về mỗi bên 10m tính từ tâm điểm mở thượng (xúc dọn lòng cống nước, lòng đường, găm băng tải, máng cào ...) đảm bảo VSCN.

3. Tại các vị trí lò // đầu, lò // chân, lò DVVT, DVTG, DVMC, các lò phân tầng ...
Nếu thoát nước tự chảy bằng hệ thống cống nước, rãnh thoát nước tạm thì phải thường xuyên xúc dọn lòng cống nước, rãnh tạm đảm bảo thoát nước tự chảy, nghiêm cấm để nước đọng trên nền lò. Trường hợp phải lắp bơm để thoát nước phải thường xuyên kiểm tra bơm, đường ống dẫn nước... đảm bảo bơm nước hoạt động liên tục không đọng nước trên nền lò, vị trí lắp bơm phải có hồ tụ thu nước theo đúng quy định.

4. Giao cho ông quản đốc phân xưởng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, khi kiểm tra các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Giám đốc Công ty sẽ xử lý trách nhiệm đối với quản đốc phân xưởng.

II. Các phân xưởng: VTG1, VTG2, VTL

1. Tổ chức thu dọn phế thải, xúc dọn, nạo vét lòng cống tại các đường lò chính tuyến do phân xưởng mình quản lý đảm bảo lòng cống thông thoáng, nước không ngập nền lò;

2. Thường xuyên kiểm tra mồm máng đổ than của các phân xưởng xuống tuyến vận tải chính của Công ty. Trường hợp phát hiện các vị phạm (còn nước chảy trong luồng máng, nước chảy vào băng tải, chân thượng tiêu than bắn...) phải liên hệ với phân xưởng vi phạm để khắc phục ngay, đồng thời báo cáo các phòng (ĐK, KCM, AT, CV, TĐ) để phối hợp đôn đốc, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại.

III. Đối với các phòng chức năng

1. **Phòng ĐK:** Khi tiếp nhận thông tin có phân xưởng tách thoát nước không đảm bảo yêu cầu phải thông báo cho các phòng (ĐK, KCM, AT, CV, TĐ) và quản đốc phân xưởng đó để có biện pháp khắc phục đáp ứng nhu cầu sản xuất.

2. **Các phòng (ĐK, KCM, CV, AT, TĐ):** Trong quá trình kiểm tra hiện trường khi phát hiện phân xưởng vi phạm chỉ thị này, phải yêu cầu phân xưởng khắc phục ngay đồng thời lập biên bản báo Giám đốc Công ty để xử lý theo đúng quy định.

IV. Nhận được chỉ thị này yêu cầu các phân xưởng tuyên truyền đến tất cả CNCB phân xưởng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Các Đ/c Phó Giám đốc (chỉ đạo);
- Các Phòng: KCM, AT, CV, TĐ, ĐK;
- Các phân xưởng: Khai thác, Đào lò, VTG1, VTG2, VTL
- Lưu: P.KCM; VT (Th)



KT. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

Hồ Quốc