

LỆNH SẢN XUẤT

Kính gửi: Ông Trưởng phòng ĐK, KCS; **CV**;
Ông Quản đốc Px Khai thác, đào lò, vận tải, sàng tuyển.

Để tăng cường công tác quản lý an toàn và công tác nghiệm thu than hầm lò (Do các vị trí làm độc lập tính trách nhiệm và tự giác cao).

Giám đốc Công ty yêu cầu:

1. Công nhân nghiệm thu (KCS hầm lò-P.KCS) nghiệm thu tại các đơn vị khai thác hầm lò thực hiện nhiệm vụ sau:

- Đầu ca vào đến vị trí nghiệm thu phải báo cáo về phòng ĐK chỉ số cân, tình trạng thiết bị (Cân, băng tải, phễu, goòng...) than khai thác các đơn vị sản xuất ra khô hay ướt công tác tách nước, tách đá, làm sạch goòng của các đơn vị.

- Trong ca báo về P.ĐK cứ 1 giờ một lần. nội dung: Chỉ số cân, sản lượng nghiệm thu trong 1 giờ, khối lượng nghiệm thu trong ca.

2. Các phân xưởng Khai thác, đào lò:

- Phải tách nước ra khỏi than nguyên khai.
- Quản lý các cân băng tải theo đúng quy trình, quy định của Giám đốc Công ty.
- Nếu không chỉ đạo việc tách thoát nước tốt. Để công nhân can thiệp, tác động vào cân làm sai lệch chỉ số cân thì Quản đốc phân xưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

3. P.ĐK: Mở sổ theo dõi, ghi chép thời gian báo cáo chất vấn thông tin nếu cần để phục vụ điều hành. Báo cáo Giám đốc Công ty về việc thực hiện Lệnh sản xuất của công nhân nghiệm thu.

4. P.KCS: Quản lý trong ca phối hợp kiểm tra quản lý công nhân nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành số công nhân nghiệm thu trước Giám đốc Công ty về tính kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: từ Ca1 ngày 04 tháng 10 năm 2023 *Pg*

Nơi nhận:

-Như kính gửi

-Lưu VP, KCS.

