

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. 267.../PA-TVD

Uông Bí, Ngày 09 tháng 6 năm 2023

PHƯƠNG ÁN

ĐI LẠI TỪ TRONG LÒ LÊN MẶT BẰNG TRẠM QUẠT +215 CÁNH GÀ
TRONG THỜI GIAN MƯA BÃO

Phòng KCM

Lưu
Là Thanh Thủy

Phòng AT

Nguyễn Việt Tùng

Phòng CV

Chị Lê Văn

P.GĐ Cơ Điện

Phạm Thế Hùng

P.GĐ An Toàn



Trần Văn Chúc

Nơi nhận:

- Các đ/c PGĐ (phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- Lưu: phòng KCM, VT.

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Đảm bảo điều kiện an toàn cho cán bộ công nhân (CBCN) làm việc tại khu vực trạm quạt +215 Cánh Gà trong điều kiện mưa bão nước suối dâng cao trạm quạt +215 Cánh Gà bị cô lập.

II. NỘI DUNG

CBCN làm việc tại khu vực trạm quạt +215 Cánh Gà, ngoài việc thực hiện “phương án giải quyết sự cố khi trạm quạt +215 Cánh Gà bị cô lập trong thời gian mưa bão số 676/PA-TVD-KCM ngày 06/8/2020”, thực hiện nghiêm túc yêu cầu trong các tình huống sau:

1. Trường hợp trạm quạt +215 Cánh gà vẫn hoạt động bình thường

- CBCN làm việc tại khu vực trạm quạt +215 Cánh gà tổ chức đi lên đồi ca theo hướng di chuyển như sau: đi soong loan từ mặt bằng GCG vào đến đầu ngầm +135-:-+115 CG, theo ngầm +135-:- +115 CG xuống sân ga mức +115 GCG. Soong loan tại mức +115 chở vào đến lò DVTG +115 C.III-7-1 GCG. Sau đó theo thượng TG-VC +115-:- +135 C.III-7-1 lò bằng CG để lên lò DVVT +135 V7 lò bằng CG. Theo giếng nghiêng vận tải +135-:- +212 lò bằng CG để đến mặt bằng nhà quạt +215 Cánh Gà;

(Hướng di chuyển cụ thể như sơ đồ trang bên)

- CBCN ca sản xuất trước đi về theo hướng ngược lại như trên;

2. Trường hợp trạm quạt +215 Cánh gà bị hỏng, lỗi, sự cố lớn, không hoạt động được, cần phải sửa chữa

Thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo ngay sự cố về phòng ĐK;

- Phòng ĐK thông báo ngay sự cố trạm quạt +215 Cánh gà cho toàn bộ các đơn vị đang làm việc tại khu II, III GCG từ mức -50-:- +115 GCG, yêu cầu các đơn vị trên tổ chức dừng sản xuất và rút hết toàn bộ công nhân ra khỏi lò, điểm danh quân số (các đường lò cắt phải được khóa cửa bảo vệ và treo biển cấm);

- Phòng ĐK chỉ đạo Px Điện:

+ Tổ chức cắt nguồn điện cấp cho 2 quạt (*trình tự thực hiện theo quy trình của Phòng CV đã ban hành*), sau đó mở cửa gió tại trạm quạt ra để phục vụ thông gió tự nhiên;

+ Bố trí lực lượng sửa chữa của đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị để đi lên trạm quạt giải quyết sự cố (*Phó Quản đốc đi cùng để chỉ đạo trực tiếp*);

- Phòng ĐK chỉ đạo Px TG bố trí Công nhân đo khí đo gió đi cùng lực lượng sửa chữa của Px Điện trên để kiểm soát khí mỏ đảm bảo an toàn;

- Đường đi của đội sửa chữa và Công nhân đo khí đo gió của Px TG như sau: Đi soong loan từ mặt bằng GCG vào đến đầu ngàm +135-:-+115 CG. Theo ngàm +135-:- +115 CG xuống sân ga mức +115 GCG. Soong loan tại mức +115 chở vào đến lò DVTG +115 C.III-7-1 GCG. Sau đó theo thượng TG-VC +115-:-+135 C.III-7-1 lò bằng CG để lên lò DVVT +135 V7 lò bằng CG. Theo giếng nghiêng vận tải +135-:- +212 lò bằng CG để đến mặt bằng nhà quạt +215 Cánh Gà thực hiện công tác sửa chữa;

(Hướng di chuyển cụ thể như sơ đồ trang bên)

- Sau khi sửa chữa xong thì tổ chức đi về mặt bằng +135 Cánh Gà theo hướng ngược lại như trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phân xưởng: Điện, Thông gió, VTG-2 và Phòng KB.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu kỹ phương án *đi lại từ trong lò lên mặt bằng trạm quạt +215 Cánh gà trong thời gian mưa bão*, tổ chức huấn luyện nội dung của phương án này đến CBCNV của đơn vị thường xuyên được bố trí làm việc tại khu vực trạm quạt +215 Cánh Gà (*huấn luyện xong có ký sổ lưu tại đơn vị*).

2. Các phòng: KCM, CV, ĐK, AT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu kỹ phương án *đi lại từ trong lò lên mặt bằng trạm quạt +215 Cánh gà trong thời gian mưa bão*, phổ biến nội dung phương án đến toàn thể CBNV trong phòng để triển khai thực hiện./.

Tỷ lệ: 1/1000

